



Câmara Municipal de Maracanaú

Av. Luiz Gonzaga Honório de Abreu, 890 - Piratininga - CEP: 61905-167 - Maracanaú\CE

INDICAÇÃO: 634/2026

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Maracanaú.

Indica ao Prefeito, e Secretário de Infraestrutura, as melhorias e reforço na iluminação pública da Rua C com a Avenida IV, nos arredores da praça onde está localizado o Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, incluindo o entorno da parada de ônibus, no bairro Jereissati I.

O(a) Vereador(a) subscrito(a), no uso de suas atribuições legais, vem apresentar a seguinte Indicação ao(à) Exmo.(a) Sr.(a) Roberto Soares Pessoa Prefeito, Raimundo Coelho Bezerra de Farias Filho Secretário de Infraestrutura, que seja realizado um estudo técnico e, posteriormente, executadas as melhorias necessárias na iluminação pública da Rua C com a Avenida IV, no bairro Jereissati I, especialmente nos arredores da praça onde está localizado o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), incluindo a área próxima à parada de ônibus existente no local.

As melhorias poderão contemplar:

Substituição de luminárias danificadas ou com baixa eficiência;

Instalação de novos pontos de iluminação, caso necessário;

Modernização do sistema com luminárias de LED;

Reforço da iluminação na parada de ônibus e nos acessos à praça;

Manutenção preventiva periódica da rede de iluminação pública.

Sala das sessões da Câmara Municipal de Maracanaú, 1 de Junho de 2026.

*Assinado eletronicamente na data: 01/06/2026
pelo CPF: ***.134.393-** no IP: 192.168.131.91*

Teresa Cristina de Oliveira Gomes

Vereador(a) - PV

JUSTIFICATIVA

A presente solicitação tem como objetivo proporcionar mais segurança, mobilidade e conforto aos moradores, pacientes, acompanhantes, trabalhadores e demais cidadãos que circulam diariamente pela região do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).

A deficiência na iluminação pública nos arredores da praça e, principalmente, nas proximidades da parada de ônibus, compromete a visibilidade durante o período noturno, aumentando a sensação de insegurança e dificultando a circulação de pedestres e usuários do transporte público.

