



Câmara Municipal de Maracanaú

Av. Luiz Gonzaga Honório de Abreu, 890 - Piratininga - CEP: 61905-167 - Maracanaú\CE

INDICAÇÃO: 648/2026

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Maracanaú.

Indica ao Chefe do Poder Executivo, a Secretaria de Infraestrutura, a manutenção e operação tapa buraco na Rua 38, no bairro Jereissati I.

O(a) Vereador(a) subscrito(a), no uso de suas atribuições legais, vem apresentar a seguinte Indicação ao(à) Exmo.(a) Sr.(a) Roberto Soares Pessoa Prefeito, que possa ser feito a manutenção e operação tapa buraco na Rua 38, pois existem vários buracos, tem um em frente ao número 449 que está causando acidentes, no bairro Jereissati I – MARACANAÚ – CE. Essa é uma reivindicação que a população está pedindo.

Sala das sessões da Câmara Municipal de Maracanaú, 2 de Junho de 2026.

*Assinado eletronicamente na data: 02/06/2026
pelo CPF: ***.478.643-** no IP: 192.168.131.91*

Amanda Oliveira Rodrigues Portela
Vereador(a) - PMN

JUSTIFICATIVA

A manutenção e operação tapa buraco na Rua 38 do bairro Jereissati I em Maracanaú se faz necessária devido à presença de vários buracos, sendo um deles em frente ao número 449, que tem causado acidentes. A solicitação da população é legítima e visa garantir a segurança e o bem-estar dos moradores e transeuntes da região. É dever do poder público atender às demandas da comunidade e garantir a conservação das vias urbanas.

Câmara Municipal de Maracanaú
www.camaramaracanau.ce.gov.br/materias/14493



Protocolado em: 02/06/2026 10:41:14 no IP: 192.168.131.91 - Número do protocolo: 2026.06.02-0040